



Tapiales, 10 de Julio de 2018

### **CIRCULAR CON CONSULTA N° 1**

Ref: Licitación Privada CMC N° 03/ 2018

Objeto: "PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON ARMADO PARA RECORRIDO PEATONAL ENTRE AREA TRANSACCIONAL Y MEDIOS DE TRANSPORTE"

Con motivo de consultas formuladas por una firma interesada en participar de la Licitación Privada de referencia, a continuación se procede a dar respuesta a las mismas:

Pregunta 1: "Del plano "obra 03", entendemos que el eje de la perfilería vertical que sostiene el cerco que divide la senda peatonal de la calzada, coincide con el eje interno del cordón". Del plano "obra 01", entendemos que la platabanda que sostiene la perfilería vertical del cerco que es terminal, mide 0,45 x 0,40 y que la base que la contiene, es de 0,80 x 0,80; y que la platabanda que sostiene la perfilería vertical del cerco que es intermedia, mide 0,26 x 0,30 y la base que la contiene 0,40 x 0,40. Conclusión: en ambos casos la base de hormigón que contiene la platabanda de los perfiles verticales del cerco invaden la calzada:

- 1) Esta situación es un error en el dibujo del corte del plano 03 y toda la base debe considerarse dentro de la vereda y el cordón?
- 2) En caso de quedar como el plano 03 ¿para construir las bases se tiene que demoler el cordón y el pavimento de hormigón para generar la profundidad de las bases indicadas en el plano 01, o en el mejor de los casos, la sección correspondiente al cordón?

#### **Respuesta:**

**En estos casos la base deberá ejecutarse de modo tal, que la misma no invada ni el cordón ni el pavimento. Deberá diseñarse una base excéntrica (los detalles adjuntos corresponden a la situación estándar).**

**Pregunta 2:** ¿En la descripción del ítem 1 (movimientos de suelos)..... el texto está incompleto?

**Respuesta:**

**La descripción del ítem completo que figura en la Planilla Cuantitativa, es la siguiente: “Excavaciones en Talud para ejecución de tabique de hormigón armado y posterior reaterro”.-**

**Pregunta 3:** “ De nuestro predimensionado estimamos que el hormigón necesario para ejecutar la base sostén del tabique indicado, es de casi el doble que la necesaria para ejecutar dicho tabique..... Dicha base debe estar incluida en el precio del ítem 2.1. “Tabique de hormigón armado h30 de h: 1,50 mts. sobre nivel de vereda – esp. 0,20 mts”. o podemos generar un nuevo ítem (del tipo fuera de ajuste alzado).

**Respuesta:**

**El precio unitario del ítem deberá incluir el precio de la base s/cálculo correspondiente..-**

Patricio Rearte

Jefe de Compras